



Câmara Municipal de Carmo da Mata

INDICAÇÃO 001/2021

À

Mesa Diretora

Câmara Municipal de Carmo da Mata

Exmo. Sr. Presidente,

O Vereador que esta subscreve, no uso de sua função de assessoramento, conforme preceitua o §5º do art. 2º do Regimento Interno desta Casa, requer se digne essa Mesa Diretora, após tramitação regimental, a encaminhar a presente Indicação ao Chefe do Poder Executivo local, sugerindo-lhe:

Verificar a possibilidade de efetuar obras de escoamento de águas pluviais nos Bairros Aeroporto e Colorado, e com mais urgência na Rua José Domingos Filho, eis que esta capta toda a água da chuva proveniente dos citados bairros, chegando ao ponto de alagamento nas proximidades do açude.

Justifica-se o pedido em razão dos inúmeros buracos que surgem, tanto na pista de rodagem, quanto nos meios-fios e calçadas, provocados pelo excesso de enxurrada eis, que não existem obras para evitar tais danos.

Os buracos surgem na época das chuvas, provocam ou podem provocar graves danos nos veículos que transitam por aquelas vias, bem como podem causar acidentes envolvendo veículos e pessoas.

Por fim, as enxurradas que correm pelas margens esquerda e direita da Rua José Domingos Filho, e o alagamento que se forma perto do açude dificulta e inviabiliza a passagem de pedestres que ali transitam indo e vindo para o trabalho.

Nestes Termos.

Pede Encaminhamento.

Carmo da Mata, 01 de fevereiro de 2021

Reverton Jean de Oliveira

Vereador Presidente